Rapport
Recherche de fuites
PISCINE

N°5888 du 30/01/2026

SOS FUITE D'EAU
Recherche de fuite non destructive
ENERGIA

0 805 38 10 10 Service & appel gratuits

Informations client masquées



Informations client masquées

Madame, Monsieur,

À la suite de votre ordre de mission, nous avons procédé c[illegible] convenu à l'intervention en recherche de fuite à l'adresse citée ci-dessus. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après tous les détails du résultat de notre prestation.

1. TECHNIQUES UTILISÉES

- [ ] Aspersion d'eau ciblée
- [ ] Caméra endoscopique
- [ ] Caméra thermique
- [ ] Cloche (Test par dépression)
- [ ] Colorant et lampe UV
- [X] Contrôle visuel
- [ ] Corde et harnais de sécurité
- [X] Gaz traceur
- [ ] Humidimètre
- [ ] Matériel de plongée
- [ ] Mise en eau
- [X] Mise sous pression
- [ ] Recherche électromagnétique
- [X] Seringue avec colorant
- [ ] Sondage(s) destructif(s) avec accord du client*
- [ ] Électro-induction sur revêtement
- [ ] Étude acoustique

2. CONSTATATIONS

Baisse anormale du niveau d'eau dans la piscine.

Constatation 1 - Chez [redacted] :

Le niveau d'eau dans la piscine baisse quotidiennement et se stabilise environ 40 centimètres en dessous la ligne d'eau habituelle.



Piscine

3. ACTIONS ENGAGÉES EN INTERVENTION

Recherche de fuites non destructive.

Lieu : Chez [redacted] :

Suite à la mise sous pression du réseau des deux sk[redacted]s, aucune baisse de pression n'a été observée,
ce qui indique l'absence de fuite sur ce réseau.



Mise sous-pression

Suite à la mise sous pression du réseau des cinq refoulements, aucune baisse de pression n'a été observée, ce qui indique l'absence de fuite sur ce réseau.



Mise sous-pression

Suite à la mise sous pression du réseau de la prise robot, aucune baisse de pression n'a été observée, ce qui indique l'absence de fuite sur ce réseau.



Mise sous-pression

Lors des tests d'étanchéité effectués dans la piscine avec une seringue contenant de la fluorescéine, une aspiration significative a été constatée à quatre endroits distincts mettant en évidence la présence d'importantes anomalies à ces endroits.
- Scellement d'un sk[redacted].
- Trois fissures sur les parois.



Test au niveau du scellement du sk[redacted]



Test sur la 1ère fissure



Test sur la deuxième fissure



Test sur la 3ème fissure

4. CONCLUSION

La baisse quotidienne du niveau d'eau dans la piscine est attribuable à quatre anomalies d'étanchéité dans la piscine localisées au niveau d'un scellement d'un sk et au niveau de trois fissures sur les parois.



Localisation de l'anomalie au niveau du scellement du sk



Vue rapprochée de l'anomalie au niveau du sk




Localisation de la 1ère fissure



Visuel de la 1ère fissure



Localisation de la 2ème fissure



Visuel de la 2ème fissure



Localisation de la 3ème fissure



Visuel de la 3ème fissure

5. CONSEILS

Il est recommandé de faire intervenir un maçon pour effectuer les travaux de réparation nécessaires.
Il est conseillé de refaire intégralement l'étanchéité dans la piscine.

6. CONDITIONS GENERALES

La responsabilité de la société SOS FUITE D'EAU-ENERGIA se limite au périmètre de la mission, sous réserve de vices cachés.
La société SOS FUITE D'EAU-ENERGIA met en œuvre uniquement les moyens techniques et humains dont elle dispose, sans être tenue à une obligation de résultat. Nos constats permettent un diagnostic jugé c[illegible]fiable uniquement au moment de nos investigations.
Si d'autres désordres sans relation avec la mission ont été détectés et sont clairement décrits dans le rapport, ils l'ont été uniquement à titre indicatif.
Nos conseils de réparation sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par l'avis d'un professionnel.



SOS FUITE D'EAU
Recherche de fuite non destructive
ENERGIA


NOUS GÉRONS VOS **RÉPARATIONS** APRÈS NOS **INTERVENTIONS** EN RECHERCHE DE FUITE

INSTALLATION . MAINTENANCE . DEPANNAGE

0 805 38 10 10 Service & appel gratuits

- **PLOMBERIE**
- **ÉTANCHÉITÉ**
- **CLIMATISATION**
- **CHAUFFAGE**
- **SANITAIRE**

Du **lundi** au **samedi**	8h - 19h
Gestion **RDV**	dans la journée
Gestion **mails**	7/7j
Délais d'**intervention**	48h



NOS AGENCES :

MONACO
SOPHIA-ANTIPOLIS
FRÉJUS
SAINTE MAXIME

contact@sosfuitedeau.com

www.sosfuitedeau.com

535 route des Lucioles,
06560 Sophia-Antipolis