Rapport

Nos réfs : 08214 - 21/10/2026

SOS FUITE D'EAU
Recherche de fuite non destructive
ENERGIA

0 805 38 10 10 Service & appel gratuits

Informations client masquées



Informations client masquées

Madame, Monsieur,

À la suite de votre ordre de mission, nous avons procédé comme convenu à l'intervention à l'adresse citée ci-dessus. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après tous les détails du résultat de notre prestation.

1. TECHNIQUES UTILISÉES

- [ ] Aspersion d'eau ciblée
- [ ] Caméra endoscopique
- [X] Caméra thermique
- [ ] Cloche (Test par dépression)
- [ ] Colorant et lampe UV
- [X] Contrôle visuel
- [ ] Corde et harnais de sécurité
- [ ] Etude acoustique
- [X] Gaz traceur
- [ ] Géoradar
- [X] Humidimètre
- [ ] Matériel de plongée
- [ ] Mise en eau
- [X] Mise sous pression
- [ ] Recherche électromagnétique
- [ ] Seringue avec colorant
- [ ] Sondage(s) destructif(s) avec accord du client*

2. CONSTATATIONS

Dégât des eaux chez Mr [redacted].

Constatation 1 - Dans le jardin :

Traces d'humidité sur le contour du robinet d'alimentation du jardin.
M. [redacted] nous indique que cela se produit continuellement, même par temps sec.



Visuel du désordre



Taux d'humidité : 69 %




Taux d'humidité sur la façade : 39 %

Constatation 2 - Dans le garage :

Traces d'humidité sur le sol du garage, en mitoyenneté des façades de la maison, à proximité du robinet d'alimentation.



Visuel du désordre



Cliché thermique

3. ACTIONS ENGAGÉES EN INTERVENTION

Recherche de fuite non destructive :

Lieu : Dans le jardin :

Mise sous pression manométrique sur les alimentations en eau de la maison, nous constatons une baisse de pression légère sur l'alimentation en eau froide, indiquant une microfuite sur ce réseau.



Mise sous pression



La pression est de 3,3 bars



Coupure du compteur général d'eau



Légère baisse de pression constatée



Test uniquement sur l'eau froide : fermeture du groupe de sécurité du cumulus



La pression est de 2,8 bars



Coupure du compteur général d'eau



Légère baisse de pression constatée.

Après avoir constaté une légère baisse de pression sur le réseau d'alimentation en eau froide de la maison, nous procédons à l'injection de gaz traceur dans le réseau, afin de déterminer l'emplacement de la fuite.



Injection de gaz traceur

Après avoir procédé à l'injection de gaz traceur dans le réseau d'alimentation en eau froide de la maison, nous constatons des émanations de gaz traceur sur les contours du robinet d'alimentation du jardin.



Émanation de gaz traceur



Émanation de gaz traceur

4. CONCLUSION

La fuite est située sur l'alimentation en eau du robinet de jardin, encastré entre le mur de façade et le mur du garage.



Visuel de la microfuite



Emplacement de la fuite

5. CONSEILS

Il est recommandé de faire intervenir un plombier.

6. CONDITIONS GENERALES

La responsabilité de la société SOS FUITE D'EAU-ENERGIA se limite au périmètre de la mission, sous réserve de vices cachés. La société SOS FUITE D'EAU-ENERGIA met en œuvre uniquement les moyens techniques et humains dont elle dispose, sans être tenue à une obligation de résultat. Nos constats permettent un diagnostic jugé comme fiable uniquement au moment de nos investigations.

Si d'autres désordres sans relation avec la mission ont été détectés et sont clairement décrits dans le rapport, ils l'ont été uniquement à titre indicatif. Nos conseils de réparation sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par l'avis d'un professionnel.

SOS FUITE D'EAU

Recherche de fuite non destructive

ENERGIA



SPECIALISTE EN
RECHERCHE DE FUITE NON DESTRUCTIVE

EAU & GAZ

04 93 69 59 62

www.sosfuitedeau.com

contact@sosfuitedeau.com

travaux@sosfuitedeau.com

Siège social : 535 route des Lucioles, les Aqueducs, B3, Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE.

Siret : 832 282 123 00021

Code APE : 7120B

Ils nous font confiance...

- Compagnies d'assurance
- Groupes hoteliers
- Parcs aquatiques
- Marine Nationale
- Collectivités locales
- Régies des eaux
- Partenaire auprès des experts des tribunaux
- Syndics de copropriétés

contact@sosfuitedeau.com

www.sosfuitedeau.com

Siège social :
535 route des Lucioles, les Aqueducs,
06560 Sophia-Antipolis

DEPUIS 2009