Rapport

PISCINE

Nos réfs : 07487 - 03/07/2026

SOS FUITE D'EAU
Recherche de fuite non destructive
ENERGIA
0 805 38 10 10 Service & appel gratuits

Informations client masquées



Informations client masquées

Madame, Monsieur,

À la suite de votre ordre de mission, nous avons procédé comme convenu à l'intervention à l'adresse citée ci-dessus. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après tous les détails du résultat de notre prestation.

1. TECHNIQUES UTILISÉES

- [ ] Aspersion d'eau ciblée
- [ ] Caméra endoscopique
- [ ] Caméra thermique
- [ ] Cloche (Test par dépression)
- [ ] Colorant et lampe UV
- [x] Contrôle visuel
- [ ] Corde et harnais de sécurité
- [ ] Etude acoustique
- [x] Gaz traceur
- [ ] Géoradar
- [ ] Humidimètre
- [ ] Matériel de plongée
- [ ] Mise en eau
- [x] Mise sous pression
- [ ] Recherche électromagnétique
- [ ] Seringue avec colorant
- [ ] Sondage(s) destructif(s) avec accord du client*

2. CONSTATATIONS

Constatation 1 - Piscine :

Lorsque la piscine est en fonctionnement, de l'eau ressort à la jonction entre le carrelage et une margelle entre deux refoulements.



Localisation de la ressortie d'eau



Visuel de la ressortie d'eau

3. ACTIONS ENGAGÉES EN INTERVENTION

Recherche de fuite non destructive.

Lieu : Piscine :

Une mise sous-pression du réseau des refoulements a été effectuée, révélant une baisse de pression indiquant la présence d'une fuite sur ce réseau.




Mise sous-pression


Une injection de gaz traceur (azote hydrogéné) a été réalisée dans le réseau des refoulements, ce qui a permis de détecter et de visualiser une importante émanation de gaz à travers la paroi dans la piscine.



Injection du gaz traceur




Émanation de gaz détectée : 0,10% de PPM




Visuel de la ressortie de gaz

4. CONCLUSION

Fuite encastrée sur le réseau des refoulements localisée dans une paroi de la piscine.



Localisation de la fuite



Vue rapprochée

5. CONDITIONS GENERALES

La responsabilité de la société SOS FUITE D'EAU-ENERGIA se limite au périmètre de la mission, sous réserve de vices cachés. La société SOS FUITE D'EAU-ENERGIA met en œuvre uniquement les moyens techniques et humains dont elle dispose, sans être tenue à une obligation de résultat. Nos constats permettent un diagnostic jugé comme fiable uniquement au moment de nos investigations.

Si d'autres désordres sans relation avec la mission ont été détectés et sont clairement décrits dans le rapport, ils l'ont été uniquement à titre indicatif. Nos conseils de réparation sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par l'avis d'un professionnel.

SOS FUITE D'EAU

Recherche de fuite non destructive

ENERGIA



SPECIALISTE EN
RECHERCHE DE FUITE NON DESTRUCTIVE

EAU & GAZ

04 93 69 59 62

www.sosfuitedeau.com

contact@sosfuitedeau.com

travaux@sosfuitedeau.com

Siège social : 535 route des Lucioles, les Aqueducs, B3, Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE.

Siret : 832 282 123 00021

Code APE : 7120B

Ils nous font confiance...

- Compagnies d'assurance
- Groupes hoteliers
- Parcs aquatiques
- Marine Nationale
- Collectivités locales
- Régies des eaux
- Partenaire auprès des experts des tribunaux
- Syndics de copropriétés

contact@sosfuitedeau.com

www.sosfuitedeau.com

Siège social :
535 route des Lucioles, les Aqueducs,
06560 Sophia-Antipolis

DEPUIS 2009